

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Minería de Cobre Paramá		
Lugar	Línea de Transmisión 34.5 - Puerto de Paz	Fecha	11-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.dearco@fgm.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Luis Carrasco	0978308 0539654	X	2:58pm	3:13pm	15 min	Operador de la compactadora (VC010)	Cel-960
		~~Y~~	~~3:13pm~~	~~3:28pm~~	~~15 min~~		
		Y	3:32pm	3:47pm	15m		
		Z	3:49pm	4:04pm	15m		

Observaciones

Observaciones			
Elaborado por	Roy Quintana	Fecha: 11-7-17	Hora: 2:58pm
Recibido por	Venicia Cervantes	Fecha: 11-7-17	Hora: 5:00pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Platón - Planta de Procesos	Fecha	12-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6243	e-mail	francisco.dearco@fgml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Victor Zúñiga	0978414 0539906	X	10:04am	10:19am	15min	Operador del Martillo hidráulico (EX048)	Cel- 960
		Y	10:21am	10:36am	15 min		
		Z	10:37am	10:52am	15 min		

Observaciones

--	--

Elaborado por	Roy Quintana	Fecha:	12-7-17	Hora:	10:04am
Recibido por	Venicia Cerned	Fecha:	12-7-17	Hora:	5:45pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Minería de Cobre Paraná		
Lugar	Plataforma - Planta de Procesos	Fecha	12-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francoise De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francoise.dearco@ppsa.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Jorge Rodriguez	0978414 0539906	X	10:57am	11:12am	15min	Operador de la excavadora	el-960
		Y	11:13am	11:28am	15 min		
		Z	11:29am	11:44am	15 min		

Observaciones

--	--

Elaborado por	Roy Quintana	Fecha: 12-7-17	Hora: 10:57am
Recibido por	Venicia Corral	Fecha: 12-7-17	Hora: 5:45pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Minera Paraná		
Lugar	Cruce Suramericano - Pto. de Pácora (Pto. de Pácora)	Fecha	12-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.arco@fgm.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Juan Flores	0978597 0539587	X	2:15pm	2:30pm	15min	Operador del tractor de cadena	Cel-960
		Y	2:31pm	2:46pm	15min	(DZ 012)	
		Z	2:48pm	3:03pm	15min		

Observaciones

Observaciones			
Elaborado por	Venicia Cerna	Fecha: 12-7-17	Hora: 2:30pm
Recibido por	Rafael Cerna	Fecha: 12-7-17	Hora: 6:30pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Área de Puerto - Puerto Princesa	Fecha	13-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.dearco@egut.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Marvin Rodríguez	0997099 0533387	X	8:46 am	9:01 am	15 min	Operador de montacarga	Cal-960
		Y	9:02 am	9:17 am	15 min	(TH033)	
		Z	9:18 am	9:33	15 min		

Observaciones			
Elaborado por	Boy Quintero	Fecha: 13-7-17	Hora: 8:46 am
Recibido por	Vernice Carral	Fecha: 13-7-17	Hora: 9:40 am

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Hija de Cobre Panamá		
Lugar	Area del Puerto - Pte. Rincón	Fecha	13-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.dearco@ppm1.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Antonio Valdés	0997081 0533436	X	9:38 am	9:53 am	15 min	Operador de la excavadora hidráulica (EX014)	Cel-960
		Y	9:54 am	10:09 am	15 min		
		Z	10:11 am	10:26 am	15 min		

Observaciones	
---------------	--

Elaborado por	Benjamin Quintana	Fecha:	13-7-17	Hora:	9:38 am
Recibido por	Venicia Curuch	Fecha:	13-7-17	Hora:	10:30 am

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Plataforma de Explotación - TME	Fecha	14-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.diarco@ppma.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Giovanni Araya	0982874 0537377	X	9:30 am	9:45 am	15 min	Operador del Cargador frontal	Cal-960
		Y	9:47 am	10:02 am	15 min		
		Z	10:02 am	10:17 am	15 min		

Observaciones

Elaborado por	Roy Quintana	Fecha: 14-7-17	Hora: 9:30 am
Recibido por	Vanessa Cerrud	Fecha: 14-7-17	Hora: 10:30 am

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panará		
Lugar	Plataforma de Trituración - TME	Fecha	14-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.arco@psa.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Amadil Quintana	0982873 0537340	X	10:35 am	10:50 am	15 min	Operador de la excavadora hidráulica	Cel - 960
		Y	10:51 am	11:06 am	15 min		
		Z	11:07 am	11:22 am	15 min		
Observaciones							
Elaborado por	Roy Quintana		Fecha: 14-7-17		Hora: 10:35 am		
Recibido por	Vernica Carred		Fecha: 14-7-17		Hora: 7:30 pm		

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN - RE-33

Datos generales

Nombre del proyecto	Minas de Cobre Panamá		
Lugar	TMF - Botadero 9	Fecha	14-7-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	6257-6543	e-mail	francisco.dearco@cpm.com

Características generales

Nombre del trabajador	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	Eje monitoreado	Hora de inicio	Hora de Fin	Duración de la medición	Actividades que realiza el trabajador	Modelo del equipo de medición
Ender Ruiz	0982391 0537338	X	1:59pm	2:14pm	15 min	Operador del tractor de cadenas	Cel-960
		Y	2:16pm	2:31pm	15 min	(DZ026)	
		Z	2:32pm	2:47pm	15 min		

Observaciones

Observaciones			
Elaborado por	Ray Quintana	Fecha: 14-7-17	Hora: 1:59pm
Recibido por	Vinicio Carrada	Fecha: 14-7-17	Hora: 7:30pm